KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **KI-1/1/240**

1. OBIEKT

Kapliczka przydrożna

5. MIEJSCOWOŚĆ

KLESZCZEWKO

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
kapliczka przydrożna	**cegła, tynk**	**początek XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-031 Łęgowo**

10. ADRES

Kleszczewko

11. LOKALIZACJA

przy drodze do Łęgowa

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **kultowe**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **kapliczka wzniesiona z cegły, otynkowana, przykryta dachówką ceramiczną**
- **bryła - kapliczka składa się z kwadratowego trzonu ustawionego na masywnym, schodkowym postumencie, trzon zamknięty daszkiem dwuspadowym**
- **w trzonie wnęka zamknięta półokrągłym łukiem z figurą NMP**
- **zachowana stolarka metalowa wnęki, sześciopolowa**
- **kapliczka obsadzona jest czterema lipami, stanowiącymi tradycyjny element kompozycyjny**


Elementy nowe:
- **ogrodzenie z metalowej siatki, od fronty drewniane, sztachetowe na podmurowie**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***schodkowy postument oraz naroża kapliczki obłożone klinkierowymi płytkami***
- ***kalenica dachu kapliczki osłonięta nakładką z papy***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






Kleszczewko
Kleszczewko
32
37,18
34,9
40,2

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **KI-2/2/240**

1. OBIEKT

Park podworski

5. MIEJSCOWOŚĆ

KLESZCZEWKO

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
brak	**nie dotyczy**	**przełom XVIII i XIX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-031 Łęgowo**

10. ADRES

Kleszczewko

11. LOKALIZACJA

w centrum wsi

12. WŁASNOŚĆ

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **brak**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

zanik północnej części parku zlokalizowanej wokół dawnego dworu

19. UWAGI


Elementy zachowane:
- **konfiguracja terenu, zbiornik wodny, niektóre elementy kompozycyjne**
- **ślady i resztki fundamentów dawnego dworu**
- **nieliczne elementy starodrzewu**

Elementy nowe:
- **na obszarze dawnego parku znajdują się trzy gospodarstwa rolne, powstałe przed 1940 r.**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***usunięto stara lipę pod nową zabudowę na obszarze dawnego parku***
- ***południowa część parku (ze zbiornikiem wodnym) urządzona jako park wiejski***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
zły	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**







Stara lipa na obszarze parku

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **KI-3/3/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny – czworak folwarczny

5. MIEJSCOWOŚĆ

KLESZCZEWKO

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła**	**I ćwierć XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-031 Łęgowo**

10. ADRES

Kleszczewko nr 8

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

Zmiany w dyspozycji ścian zmieniające charakter architektoniczny budynku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, dach w części wschodniej kryty papą**
- **bryła - budynek parterowy, przykryty dachem półpłaskim dwuspadowym (oryginalne proporcje zachowane w części wschodniej) na wysokiej ściance kolankowej, poddasze gospodarcze**
- **zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów drzwiowych i okiennych**
- **wystrój ścian w cegle – kostkowy gzyms międzykondygnacyjny, oprawa okien i drzwi (odcinkowe nadproża i podokienniki)**
- **zachowana część stolarki poddasza**

Elementy nowe:
- **część zachodnia budynku przebudowana - podwyższono szczyt zachodni i konstrukcję dachu, który w tej partii przykryto podwyższonym dachem dwuspadowym przykrytym blachą trapezową, do wejść od zachodu dostawiono dwie parterowe przybudówki nowych wiatrołapów**
- **część okien powiększono, stolarka okienna w przyziemiu wymieniona w II połowie XX wieku**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***do ściany wschodniej dostawiono przybudówkę wejściową, parterową, przykrytą płaskim dachem***
- ***zmieniono konstrukcję dachową nad wschodnią częścią budynku (jak w części zachodniej); wymieniono pokrycie na blachę trapezową***
- ***w wyniku remontu wschodniej części budynku zmieniono rozmieszczenie, kształt i formę otworów okiennych i drzwiowych w ścianach wschodniej i południowej; okna połaciowe w dachu***
- ***stolarka w części wschodniej wymieniona na współczesną, bez zachowania tradycyjnych podziałów***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






Kleszczewko
32
Kleszczewko
37,18
34,9
40,2

