KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-24/27/240**

1. OBIEKT

Budynek szkolny w zespole szkoły

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

filia szkoły podstawowej i mieszkanie

3. MATERIAŁ

cegła

4. DATOWANIE

lata 30-te XX wieku

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 11 **(d. Kolnik nr 46)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **gminna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **oświata**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

Brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką holenderka – esówką**
- **bryła – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony z dwuspadowym dachem, poddasze użytkowe**
- **rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych**
- **dekoracja ścian – w cegle, w postaci gzymsu okapowego, oprawy szczytów i otworów okiennych i drzwiowych, dekoracji w postaci krzyża w obu szczytach**
- **zachowana stolarka drzwiowa oraz okienna na poddaszu (dwudzielna, sześciokwaterowa)**

Elementy nowe:
- **od północnego-zachodu parterowa dobudówka z płaskim dachem**
- **stolarka okienna w przyziemiu wymieniona z zachowaniem kształtu okna i zasadniczych podziałów**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA

dobry

17. WPISUJĄCY DANE


Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10






Ko
317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-25/28/240**

1. OBIEKT

Budynek gospodarczy w zespole szkoły

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

gospodarcza

3. MATERIAŁ

cegła

4. DATOWANIE

lata 30-te XX wieku

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 11 **(d. Kolnik nr 46)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **gminna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **pomocnicze**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak właściwej funkcji

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką – esówką**
- **bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej ściance kolankowej**
- **rozmieszczenie – zachowane i czytelne - otworów okiennych i drzwiowych**
- **dekoracja ścian – ceglana w postaci gzymsu okapowego i oprawy szczytu**

Elementy nowe:
- **zmiany w rozmieszczeniu otworów okiennych w szczycie zachodnim**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA

dobry

17. WPISUJĄCY DANE


Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10






Ko
317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-26/29/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

mieszkalna

3. MATERIAŁ

cegła

4. DATOWANIE

1900 r.

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 28 **(d. Kolnik nr 47)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie**
- **bryła – budynek parterowy, podpiwniczony, przykryty wysokim dachem dwuspadowym na niskiej ściance kolankowej, poddasze częściowo uzytkowe; od zachodu, południa ganki wejściowe obudowane, przykryte dwuspadowymi dachami, ganek od wschodu otwarty w miejscu pierwotnie drewnianego o dachu pulpitowym**
- **zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów drzwiowych i okiennych**
- **wystrój ścian – bogata dekoracja w cegle w postaci kostkowych gzymsów międzykondygnacyjnych i obrabiających szczyt oraz gzymsów nadokiennych; końcówki belek konstrukcji dachowej – profilowane**
- **zachowana część oryginalnej stolarki drzwiowej i okiennej ościeżnicowej, dwuskrzydłowej, ośmiokwaterowej w przyziemiu i sześciokwaterowej na poddaszu**

Elementy nowe:
- **współczesna oprawa ganku od strony podwórza**
- **znaczna część stolarki okiennej wymieniona na współczesną bez zachowania tradycyjnych podziałów**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***ganek wejściowy od zachodu przekształcony, obłożony klinkierem, o zmienionej dyspozycji otworów okiennych***
- ***wymienione pokrycie dachowe (grafitowa blachodachówka)***
- ***stolarka okienna północnej połowie budynku wymieniona na współczesną z zachowaniem historycznych podziałów***

15. STAN ZACHOWANIA

bardzo dobry

17. WPISUJĄCY DANE

Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10






Ko
317
195





KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-27/30/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła**	**I ćwierć XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 15 **(d. Kolnik nr 50)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach pokryty dachówką esówką**
- **bryła – budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym**
- **zachowane rozmieszczenie otworów okiennych**
- **wystrój ścian – ceglany kostkowy gzyms podokapowy**
- **zachowana stolarka okienna w szczycie budynku**


Elementy nowe:
- **od wschodu parterowa przybudówka wejściowa przykryta dachem pulpitowym**
- **okna w przyziemiu powiększone; stolarka okienna wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***usunięta przybudówka wejściowa od wschodu; budynek rozszerzony w przyziemiu w kierunku północnym (cześć dobudowana przykryta dachem płaskim***
- ***budynek otynkowany; wymienione pokrycie dachowe (blachodachówka)***
- ***stolarka w szczytach budynku wymieniona na współczesną, jednoprzestrzenną, bez zachowania tradycyjnych podziałów***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






317
195

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-28/31/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny w dawnej zagrodzie nr 52

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

mieszkalna

3. MATERIAŁ

cegła, elewacje otynkowane

4. DATOWANIE

połowa XIX wieku

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 32 **(d. Kolnik nr 52)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

Zanik elementów wystroju architektonicznego budynku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej, elewacje otynkowane**
- **bryła o proporcjach klasycyzujących – budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym – poddasze użytkowe**
- **częściowo zachowane rozmieszczenie otworów okiennych**
- **w szczytach północnym i południowym zachowane fragmenty dawnego wystroju elewacji – sgraffitowe boniowanie tynku i oprawa okien (opaski, wysunięte parapety, gzymsy nadokienne)**

Elementy nowe:
- **zmieniony kształt okien, niektóre otwory zamurowano, drzwi wejściowe z przyświetlami w osi elewacji frontowej zastąpiono jednym oknem**
- **usunięto znaczną część wystroju elewacji w tym gzymsy nadokienne i parapety, tynk z dekoracją w postaci rysunku boniowania zatarto lub wymieniono na nowy**
- **okna poszerzono, wymieniono stolarkę okienną z czteroskrzydłowej (w przyziemi) i dwuskrzydłowej (na poddaszu) zamieniono na jednoprzestrzenną**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***budynek w całości otynkowany; zatarte resztki starych dekoracji w tynku jak pozostałości boniowania i opaski okienne***

15. STAN ZACHOWANIA

dobry

17. WPISUJĄCY DANE


Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10






317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-29/32/240**

1. OBIEKT

Budynek gospodarczy w dawnej zagrodzie nr 52

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

gospodarcza

3. MATERIAŁ

cegła

4. DATOWANIE

II połowa XIX wieku,
lata 60-te XX wieku

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 38 (d. Kolnik nr 52)

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **rolnictwo**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na podmurowie kamiennej**
- **bryła – parterowa, przykryta wysokim dachem dwuspadowym**
- **rozmieszczenie i kształt otworów okiennych i wejściowych we wschodniej części budynku oraz w ścianie północnej**
- **dekoracyjna oprawa okien i zamurowanych wierzei we wschodniej części budynku, pilastry w szczycie zachodnim**
- **oprawa metalowa okien w pomieszczeniach inwentarskich**

Elementy nowe:
- **budynek odbudowany z wykorzystaniem starej substancji murowej – podwyższony o niską ściankę kolankową, w części zachodniej mieściła się część mieszkalna**
- **zmieniony kształt i wielkość otworów okiennych w części zachodniej budynku**
- **nowy dach kryty eternitem z lukarną podawczą**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA

zaniedbany


17. WPISUJĄCY DANE

Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10







KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-30/33/240**

1. OBIEKT

Zagroda rolnicza nr 56

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
zagroda rolnicza	**nie dotyczy**	**początek XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 46 **(d. Kolnik nr 56)**

11. LOKALIZACJA

-

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **układ zagrody**
- **bryła budynku mieszkalnego przebudowanego w 1971 r.**
- **budynek gospodarczy zamykający podwórze od północy**

Elementy nowe:
- **brak budynków gospodarczych zamykających dawniej podwórze od południa**
- **budynki gospodarcze zamykające podwórze od wschodu nowe, w miejscu historycznej stodoły**
- **budynek mieszkalny pozbawiony form i historycznego wystroju architektonicznego**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***remont dachu w budynku mieszkalnym***

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **rolnictwo**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków


16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak zagrożeń

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
-	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






195
317



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-31/34/240**

1. OBIEKT

Zagroda rolnicza nr 57

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalno-usługowa	**nie dotyczy**	**połowa XIX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Tczewska 11 **(d. Kolnik nr 57)**

11. LOKALIZACJA

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalno-usługowe**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **układ dużej zagrody rolniczej wielobudynkowej skupionej wokół dużego podwórza wraz z alejką dojazdową i sadem**
- **zachowane trzy budynki zagrody:**
  - dom mieszkalny zamykający podwórze od zachodu,
  - duży budynek inwentarsko-magazynowy zamykający podwórze od północy
  - dawny budynek gospodarczy zamykający podwórze od południa


Elementy nowe:
- **podwórze przedzielone murem ceglanym w związku z podziałem własności**
- **we wschodniej części podwórza wzniesione nowe budynki związane ze zmienioną funkcją południowej części zagrody**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






E 16
19.5
18.5
19.0
318



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-32/35/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny w zagrodzie nr 57

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła**	**około połowy XIX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Tczewska 11 **(d. Kolnik nr 57)**

11. LOKALIZACJA

-

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką esówką, ganek drewniany**
- **bryła – budynek parterowy, kryty wysokim dachem dwuspadowym, część środkowa w osi głównej dwukondygnacyjna, przykryta dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej; od frontu dostawiona parterowa przybudówka ganku przykryta dachem dwuspadowym**
- **zachowane rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych**
- **wystrój ścian w postaci ceglanych gzymsów podokapowych i obramiających szczyty; dekoracyjną formę ma również ganek wejściowy**

Elementy nowe:
- **od wschodu parterowa przybudówka przykryta dachem pulpitowym**
- **ściany przyziemia i szczyt części północnej budynku obłożono sidingiem**
- **stolarka okienna wymieniona na współczesną z zastosowaniem tradycyjnych podziałów**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków


16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






E16
19,5
18,5
19,0



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-33/36/240**

1. OBIEKT

Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 57

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
gospodarcza	**cegła**	**1932 r.**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Tczewska 11 **(d. Kolnik nr 57)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **rolnicze**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

pogarszający się stan techniczny dachu

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurówce, dach pokryty dachówką holenderką - esówką**
- **bryła parterowa z poddaszem magazynowym, dach wysoki dwuspadowy na ściance kolankowej**
- **rozmieszczenie i kształt otworów okiennych i wejściowych**
- **dekoracja ceglana ścian w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych, oprawy okien, otworów wentylacyjnych w szczycie, końcówki belek konstrukcyjnych dachu profilowane, ozdobne formy metalowych zakotwień i cyfry z datą budowy w szczycie wschodnim**


Elementy nowe:
- **brak nowych elementów**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
zaniedbany	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






E 16
19.5
18.5
19.0


P G

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-34/241/240**

1. OBIEKT

Układ ruralistyczny wsi

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
nie dotyczy	**nie dotyczy**	**XIV w.**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **nie dotyczy**

10. ADRES

-

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **nie dotyczy**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **nie dotyczy**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **zachowany czytelny układ wsi ulicowo-placowej: z dwoma ulicami głównymi (ul. Dębowa i Topolowa) o przebiegu północ – południe i placem wiejskim (nawsiem) pomiędzy tymi ulicami**
- **zachowana znaczna część historycznej struktury wsi w obrębie niw siedliskowych w postaci historycznie usytuowanych zagród, historycznych podziałów własności i historycznych budynków mieszkalnych i gospodarczych**


Elementy nowe:
- **ubytek struktury zwłaszcza w postaci dużych zespołów zagrodowych**
- **wprowadzenie nowej zabudowy mieszkalnej na teren nawsia**
- **wprowadzenie nowej zabudowy mieszkalnej w strefie historycznej zabudowy gospodarczej i upraw przydomowych w obrębie niw siedliskowych**
- **rozszerzenie układu zabudową mieszkalną w kierunkach południowym i północnym**

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ


tendencje do wprowadzania zabudowy w pas niwy uprawnej po zachodniej stronie wsi

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
nie dotyczy	**Teresa Iżewska**	**2011-11-30**

20. FOTOGRAFIE



Układ wsi Kolnik na mapie messtischblatt z 1909 r.



Kolnik – mapa topograficzna

Kolnik - ulica Dębowa w północnej części – po lewej widoczne nawsie, po prawej - zabudowa niwy siedliskowej

