KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-12/15/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

brak

3. MATERIAŁ

cegła

4. DATOWANIE

1 ćwierć XX wieku

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Dębowa 7 **(d. Kolnik nr 13)**

11. LOKALIZACJA

-

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, dach pokryty dachówką esówką**
- **zredukowana bryła parterowa (pierwotnie od zachodu istniała część o funkcji gospodarczej) z wysokim dachem dwuspadowym,**
- **rozmieszczenie i kształt otworów okiennych, szczyt wschodni z rozszerzeniem osłaniającym okap ściany wzdłużnej**

Elementy nowe:
- **rozebrano część wschodnią budynku mieszczącą funkcje gospodarcze**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **brak**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak funkcji, zły stan techniczny

15. STAN ZACHOWANIA

ruina

17. WPISUJĄCY DANE

Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10






Ko
317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko 13/16/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła**	**I poł. XIX w. i przełom XIX/XX w.**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Dębowa 7 (d. Kolnik nr 14)

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

część obiektu nie istnieje, pogarszający się stan techniczny części istniejącej

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek pierwotnie dwuczłonowy, część południowa (dom mieszkalny) w układzie szerokofrontowym, parterowy pod dachem dwuspadowym, z gankiem wejściowym w osi ściany frontowej) w ruinie, zachowany fundament budynku**
- **budynek w części istniejącej wzniesiony z cegły na kamiennej podmurowie, dach kryty dachówką holenderką -esówką**
- **bryła piętrowa z dachem dwuspadowym**
- **zachowana dyspozycja ściany północnej, czytelne pierwotne rozmieszczenie otworów okiennych w szczytach**
- **dekoracja ścian w cegle – pasy gzymsów międzykondygnacyjnych, pod- i nadokiennych, ceglana oprawa okien, dekoracyjna forma szczytów**
- **zachowana stolarka dwudzielna, czteropolowa w ścianie północnej**


Elementy nowe:
- **korpus południowy budynku rozebrany**
- **przemurowane i zmienione otwory okienne w szczytach**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***usunięto pozostałości zrujnowanej południowej części budynku***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
zaniedbany	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-14/17/240**

1. OBIEKT

Dom mieszkalny w zagrodzie nr 17

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła otynkowana**	**II połowa XIX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Leszczynowa 6 **(d. Kolnik nr 17)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

Zmiana charakteru architektonicznego budynku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, otynkowany, szczyty drewniane – odeskowane pionowo, dach pokryty dachówką holenderką - esówką**
- **bryła budynku parterowa przykryta wysokim dachem dwuspadowym**
- **rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych**
- **stolarka okienna w oknie północno-wschodnim dwuskrzydłowa, czterokwaterowa**

Elementy nowe:
- **wymieniona stolarka drzwiowa i okienna z zachowaniem wielkości i kształtu otworów**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***budynek przebudowany: cześć północna rozebrano, zmieniono konstrukcję dachową, podwyższając poddasze (obecnie mieszkalne);***
- ***drewniane szczyty budynku zastąpiono murowanymi, pokrycie dachowe wymienione (blachodachówka); od płd.-zach. W przyziemiu dostawiono przybudówkę***
- ***budynek ocieplono i otynkowano***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
przebudowana bryła	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-15/18/240**

1. OBIEKT

Budynek dawnego posterunku straży celnej

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła otynkowana**	**około 1920 r.**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Tczewska **(d. Kolnik nr 36)**

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, otynkowany, dach kryty dachówka karpiówką**
- **bryła parterowa, przykryta wysokim dachem dwuspadowym – poddasze użytkowe**
- **płaski ryzalit w środkowej części elewacji wschodniej, rozmieszczenie otworów okiennych**

Elementy nowe:
- **drzwi w miejscu okna w osi głównej ściany wschodniej**
- **dodatkowa lukarna w zach. połaci dachowej**
- **stolarka okienna wymieniona na jednoprzestrzenną**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków


16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**




DYNAPAC


317
195

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-16/19/240**

1. OBIEKT

Budynek mieszkalny

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła**	**1884 rok**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Tczewska 50 **(d. Kolnik nr 37)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, dach kryty nową dachówką ceramiczną o formie esówki**
- **bryła parterowa z użytkowym poddaszem pod wysokim dwuspadowym dachem na niskiej ściance kolankowej; w elewacji frontowej wschodniej dwa nieznacznie zryzalitowane szczyty pod wysokimi dachami dwuspadowymi**
- **dyspozycja ścian – rozmieszczenie oraz kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych**
- **bogata dekoracja ścian wykonana w cegle w postaci gzymsów międzykondygnacyjnych, gzymsu okapowego, oprawy szczytów i otworów drzwiowych i okiennych**
- **część stolarki okiennej zwłaszcza w partii poddasza**


Elementy nowe:
- **od południa do ściany szczytowej dostawiona przybudówka wejściowa (l. 60-te, później nadbudowana)**
- **w połaciach dachowych dwie lukarny pulpitowe obłożone sidingiem**
- **nad drzwiami wejściowymi od wschodu pulpitowe zadaszenie**
- **stolarka okienna i drzwiowa w przyziemiu w znacznej części wymieniano na podobną do historycznej**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**


LUBLIN




317
195


OS
1884

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-17/20/240**

1. OBIEKT

Zagroda nr 38

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
zagroda rolnicza	**nie dotyczy**	**początek XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 2 **(Kolnik nr 38)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **rolnicze**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

19. UWAGI


Elementy zachowane:
- **zespół cztero budynkowy składający się z budynku mieszkalnego i trzech budynków gospodarczych**
- **budynek mieszkalny ustawiony szerokofrontowo przy ulicy wiejskiej**
- **2 budynki gospodarcze murowane ustawione prostopadle do budynku mieszkalnego i flankujące podwórze gospodarcze od południa i północy,**
- **stodoła drewniana pierwotnie zamykająca podwórze od wschodu (obecnie nowszy, skrócony budynek)**

Elementy nowe:
- **pierwotna długa stodoła zastąpiona nowszym, krótszym, również drewnianym budynkiem**
- **do budynku gospodarczego północnego od południa i wschodu dostawiono znacznych rozmiarów betonowe przybudówki**
- **stodołę z południowym budynkiem gospodarczym łączy mur ceglany z dostawionymi przybudówkami gospodarczymi**
- **brama wjazdowa na posesję od zachodu rozebrana i zastąpiona nową**
- **część północną gospodarstwa wraz z budynkiem gospodarczy wydzielono i ogrodzono murem ceglanym**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***we wschodniej części posesji powstał substandardowy budynek mieszkalny***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
zaniedbany	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**




317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-18/21/240**

1. OBIEKT

Dom mieszkalny w zagrodzie nr 38

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
mieszkalna	**cegła**	**początek XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 2 (d. Kolnik nr 38)

11. LOKALIZACJA

-

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły na kamiennej podmurówce, otynkowany, dach kryty dachówka holenderką – esówką**
- **bryła parterowa, podpiwniczona, wysoki dach dwuspadowy z użytkowym poddaszem, od frontu dostawiony drewniany ganek**
- **dekoracja ścian wykonana w tynku w postaci ozdobnych opasek wokół otworów drzwiowych i okiennych ze zwornikiem w zwieńczeniu i z parapetem**
- **stolarka okienna południowej części budynku i ganku**

Elementy nowe:
- **w części północnej wymieniono stolarkę okienną na jednoprzestrzenną, zmieniono tynki i zastąpiono oryginalne opaski opaskami prostymi**
- **w szczycie południowym powiększono okienka boczne i wymieniono w nich stolarkę**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***południowa część werandy zabudowana***
- ***w połaci zachodniej – okno połaciowe***

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **mieszkalne**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków


16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**


38




195
917



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-19/22/240**

1. OBIEKT

Budynek gospodarczy południowy w zagrodzie nr 38

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
gospodarcza	**cegła**	**początek XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 2 **(d. Kolnik nr 38)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **rolnictwo**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

pogarszający się stan techniczny budynku

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, pokryty dachówką holenderką - esówką**
- **budynek parterowy z wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowane jako magazyn, dwukondygnacyjne**
- **rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych**
- **dekoracja ścian w cegle – gzyms międzykondygnacyjny i podokapowy, oprawa szczytów, dekoracje w postaci wnęk, rozet i krzyży**
- **deskowe drzwi i wierzeje, metalowa oprawa okien**


Elementy nowe:
- **do szczytu wschodniego dostawiony mur na przedłużeniu ściany południowej i drewniane przybudówki gospodarcze**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
zaniedbany	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**






317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-20/23/240**

1. OBIEKT

Budynek gospodarczy północny w zagrodzie nr 38

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
gospodarcza	**cegła**	**początek XX wieku**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 2 **(d. Kolnik 38)**

11. LOKALIZACJA

-

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, pokryty dachówką holenderką - esówką**
- **budynek parterowy z wysokim dachem na wysokiej ściance kolankowej – poddasze użytkowane jako magazyn, dwukondygnacyjne, połacie dachowe przedzielone szczytem sciany ogniowej**
- **dekoracja ścian w cegle – gzyms międzykondygnacyjny i podokapowy, oprawa szczytów, dekoracje w postaci wnęk, rozet i krzyży**

Elementy nowe:
- **do szczytu wschodniego i ściany południowej dostawione obiekty gospodarcze**
- **w ścianie południowej w partii ścianki kolankowej zmieniono rozmieszczenie i formę otworów – ścianę otynkowano**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **pomocnicze**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ


Brak

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**

20. FOTOGRAFIE









KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-21/24/240**

1. OBIEKT

Budynek dawnej remizy strażackiej, kostnicy i aresztu

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

warsztat ślusarski

3. MATERIAŁ

cegła

4. DATOWANIE

1939 rok

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 20 (d. Kolnik nr 43)

11. LOKALIZACJA

-

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony z cegły, dach kryty dachówką holenderką – esówką**
- **bryła parterowa przykryta dwuspadowym dachem**
- **rozmieszczenie i kształt otworów drzwiowych i okiennych, prosta dekoracja w postaci uskokowego gzymsu podokapowego i metalowej cyfry z data budowy**
- **stolarka drzwi i okien w południowej i zachodniej części budynku**

Elementy nowe:
- **do północnej ściany dostawiona przybudówka o konstrukcji metalowej**
- **wymieniona stolarka drzwiowa we wschodniej części budynku (dawniej areszt)**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

12. WŁASNOŚĆ **prywatna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **rzemiosło**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

15. STAN ZACHOWANIA

dobry

17. WPISUJĄCY DANE


Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10






317
195



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-22/25/240**

1. OBIEKT

Budynek dawnego Domu Ludowego

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA	3. MATERIAŁ	4. DATOWANIE
dom opieki społecznej	**drewno – konstrukcja szkieletowa**	**około 1940 r.**

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 4 **(d. Kolnik nr 45)**

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **gminna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **służba zdrowia**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

Brak

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **budynek wzniesiony w konstrukcji drewnianej szkieletowej z wypełnieniem z cegły otynkowanej na kamiennej podmurowie – korpus południowy po remoncie, skrzydło północne nie remontowane**
- **bryła budynku parterowa założona na planie litery T z wysokim dwuspadowym dachem – poddasze użytkowe, od frontu podcień wsparty na sześciu słupach**
- **rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych i wielkość i kształt, układ elementów konstrukcji szkieletowej**
- **elementy dekoracyjne w postaci układu konstrukcji drewnianej, profilowanych elementów drewnianych (miecze słupów podcienia, końcówki belek)**
- **stolarka okienna – dwuskrzydłowa, szesnastokwaterowa**

Elementy nowe:
- **budynek odremontowany, przywrócone zachodnie okno w miejscu drzwi w elewacji frontowej**
- **pokrycie dachu z blachodachówki**
- **stolarka okienna wymieniona z zachowaniem formy i podziałów na kwatery**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***odremontowane północne skrzydło budynku***
- ***urządzono otoczenie budynku***

15. STAN ZACHOWANIA	17. WPISUJĄCY DANE	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
bardzo dobry	**Teresa Iżewska**	**2006-11-10**













KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW **Ko-23/26/240**

1. OBIEKT

Zespół szkoły z budynkiem gospodarczym

5. MIEJSCOWOŚĆ

KOLNIK

2. OBECNA FUNKCJA

szkoła podstawowa z budynkiem gospodarczym

3. MATERIAŁ

nie dotyczy

4. DATOWANIE

lata 30-te XX wieku

6. GMINA **Pszczółki**

7. POWIAT **gdański**

8. WOJEWÓDZTWO **pomorskie**

9. KOD POCZTOWY **83-032 Pszczółki**

10. ADRES **Kolnik**

ul. Topolowa 11 **(d. Kolnik nr 46)**

19. UWAGI

Elementy zachowane:
- **zespół składający się z budynku szkoły mieszczącego salę szkolna i mieszkanie nauczyciela oraz budynku gospodarczego mieszczącego pierwotnie część inwentarską i magazynową, w skład zespołu wchodził również ogród i podwórze gospodarcze oraz budynek ubikacji**
- **zachowane wszystkie elementy zabudowy: szkoła, budynek gospodarczy oraz ubikacje**

Elementy nowe:
- **podwórze gospodarcze przekształcone na dziedziniec szkolny**

Zmiany (stan: 2011-11-30):
- ***brak zmian***

11. LOKALIZACJA

-

12. WŁASNOŚĆ **gminna**

13. RODZAJ UŻYTKOWANIA **oświata**

14. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

16. RODZAJE ZAGROŻEŃ

brak

15. STAN ZACHOWANIA

dobry


17. WPISUJĄCY DANE

Teresa Iżewska

18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI

2006-11-10




Ko
317
195

