



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim

PZ.5585.12.1.2020.SC

Urząd Gminy w Pszczółkach
woj. pomorskie
data wpływu

Pruszcz Gdański, 9 czerwca 2020r.

2020 -06- 09
Nr 3434.2020.PC
Ilość załączników
.....
Podpis

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)

mł. kpt. Sebastian Cieślik, mł. spec. ds. kontrolno-rozpoznawczych, nr leg. służbowej nr 12/2020
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujący się upoważnieniem znak PZ.5585.12.2020.DR z dnia 8.05.2020r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim przeprowadził w dniu 9.06.2020r. czynności kontrolno-rozpoznawcze:

hydrantów zewnętrznych znajdujących się na sieci zaopatrującej ludność w wodę w miejscowości Pszczółki, ul. Kościelna, ul. Dworcowa, ul. Macieja Rataja.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy w Pszczółkach ul. Pomorska 18 83-032 Pszczółki	Maciej Urbanek – Wójt Gminy Pszczółki Piotr Chajewski – Zastępca Wójta Gminy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

- Anna Staszenko – gł. specj. ds. infrastruktury wod- kan
- Łukasz Kaczmarowski – kierownik ds. realizacji, EKOWATER – OPERATOR Sp. z o. o., ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń

/ imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego /

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (oznakowanie, sprawność oraz przegląd i konserwacja).

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- kontrola wynika z rocznego planu kontroli.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- hydranty zewnętrzne znajdujące się na sieci zaopatrującej ludność w wodę.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Nie dotyczy.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Nie dotyczy.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Nie dotyczy.

4. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nie dotyczy.

5. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nie dotyczy.

6. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy.

7. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Nie dotyczy.

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy.

9. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie przeprowadzono w -
brak danych, w wyniku czego nie prowadzono postępowania administracyjnego.

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

11. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

**12. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio
niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

13. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Opisane w pkt 15.

15. Inne ustalenia:

Hydranty zewnętrzne w miejscowości Pszczółki:

- 1) ul. Kościelna 5, nadziemny, **nieoznakowany**, sprawny,
- 2) ul. Kościelna 4, nadziemny, oznakowany, **brak widocznej zasuwy**, niesprawny,
- 3) ul. Kościelna 11, nadziemny, **nieoznakowany**, **brak widocznej zasuwy**, po odkręceniu hydrantu nie odwadnia się (woda po zakręceniu hydrantu nadal leci), niesprawny,
- 4) ul. Kościelna 15, nadziemny, oznakowany, sprawny,
- 5) ul. Kościelna 21, nadziemny, oznakowany, sprawny,
- 6) ul. Kościelna 29, nadziemny, **nieoznakowany**, **brak widocznej zasuwy**, **brak pokryw nasad hydrantu**, niesprawny,
- 7) ul. Dworcowa (obok budynku dworca), podziemny, **nie oznakowany**, sprawny,
- 8) ul. Macieja Rataja 4, podziemny, **nieoznakowany**, sprawny,
- 9) ul. Macieja Rataja 9, nadziemny, **nieoznakowany**, **uszkodzona zasuwa**, **brak możliwości odkręcenia hydrantu**, niesprawny,
- 10) ul. Macieja Rataja 10, nadziemny, **nieoznakowany**, **uszkodzona pokrywa hydrantu**, **brak pokryw nasad hydrantu**, **brak uszczelek w nasadach hydrantu**, niesprawny,
- 11) ul. Macieja Rataja 13, nadziemny, **nieoznakowany**, sprawny,
- 12) ul. Macieja Rataja 14a, nadziemny, oznakowany, sprawny,
- 13) ul. Macieja Rataja 30, nadziemny, **nieoznakowany**, **brak widocznej zasuwy**, **brak możliwości odkręcenia hydrantu**, niesprawny,
- 14) ul. Macieja Rataja 33, nadziemny, **nieoznakowany**, sprawny,
- 15) ul. Macieja Rataja 41, nadziemny, oznakowany, sprawny,

Nie przedstawiono protokołów z przeglądu i konserwacji w/w skontrolowanych hydrantów zewn.

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano

bez zastrzeżeń

z zastrzeżeniami.

Protokół sporządzono na 3 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego kopię protokołu przekazano kontrolowanemu.

mł. spec. ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. kpt. Sebastian Cieślík

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Łukasz Kaczmarek

Kierownik ds. realizacji

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)