

.....12.07.2023..... 2023r.

PROTOKÓŁ

Kontroli^{*)} / oględzin^{*)} robót budowlanych lub obiektu budowlanego

dnia12.07.2023..... 2023r.

Komisja budowlana w składzie:

1. Elżbieta Smeracha
2. Grzegorz Hajczkowski - Matejko
3.
4.

w obecności świadków:

1. Józef Hajkowski - tier. budowy
2. Anna Ochmurska - guru
3. Angelika Morawiec - guru
4. Jolanta Siwicka - dyr. przedszkole

dokonała oględzin robót budowlanych na nieruchomości w

5) Barbara Fortnach - dyr. szkoły
przy ul. Szkolna 4 dz. nr

i stwierdziła co następuje: stwierdzono, że na terenie


szkół i przedszkola prowadzone są
prace polegające na termomodernizacji
budynku szkoły i przedszkola na pod-
porządnie na budowę AB 8740 5341/2023, kt-
z dn. 12.06.2023. Roboty będą polegały
na wyznaczeniu kotłowni dwupiętrowej na
pazach wspomnianego pomieszczenia.
Budynki przedszkola, wytorzony jest
z użyciem wody, zaś zaizolację przedszkole
pobuduje się w budynku szkolnym.
Parkingu szkolny od strony ulicy jest
wytorzony z użyciem wody, dojazd do
przedszkola zorganizowany jest po

^{*)}Niepotrzebne skreślić


oryginał protokołu u nadzoru budowlanego

ulicy Świdwej w kierunku istn. ogrodzenie,
 przez furtkę na tym odcinku istnieje
 nielegalne dostę do oddziału przebiegającego
 z ul. Zaporowskiej, dostę jest zabudowany,
 ogrodzenie terenu szlaku doprowadzony do sup
 placu, tworząc przed W. pnieściami
 kolumny w budynku szlaku
 dostę do powierzchni znajdującej
 się pod powierzchnią terenu,
 terenowe prace budowlane wstąpił
 25.06.2021. Na terenie jest projektowo
 zabudowany na odcinku, znajduje
 się tablica budowy planowanej
 realizacji robot przewidziano na
 koniec listopada 2021. kierownik budowy
 przebiegiem ziemnych budowy plan. 10.06
~~przebiegiem budowy projektu techniczne~~
 roboty rozpoczęto 05.07.2021.
 Na tym protokół, wykonano i po
 odbyciu podpisano.

Podpisy komisji PINB:

1. 
2.
3.
4.

Podpisy świadków:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. B. Podur